


## Interrogation sur la fiabilité des capteurs horizontaux LM 1240

Je m'interroge sur la qualité des capteurs horizontaux suite à ces observations :



Flexion apparente des collecteurs d'absorbeur sur la longueur (quid en drain back ???)



Raccords en position normale en bout de collecteur, joint d'étanchéité en place.





Raccords sortis d'un côté et rentrés de l'autre suite à un rangement debout (joint d'étanchéité inefficace)



Est-ce que  
ces constatations  
sont préjudiciables  
au fonctionnement ?

N'y aurait-il pas  
une remontée  
à faire vers  
le fabricant ou  
le distributeur ?

Traces d'entrée d'eau, condensation, ou fuite absorbeur ???