





-- Version 20260514 --

Démarrage du système de fichiers

La version du FS n'est pas à jour

Chargement de la configuration

Chargement de la configuration MQTT

Démarrage de Wifiautoconnect

mDNS responder démarré

mDNS responder dimmer-a8d3.local

Tentative de connexion MQTT

Connexion à MQTT... dimmer-a8d3

Connected to MQTT.

Connected to MQTT.

MQTT connecté

Connected to MQTT.

Connected to MQTT.

MQTT connecté

Fin du démarrage 06:46:04

1 DALLAS détecté

MAIN Capteur Dallas 0 trouvé. Adresse : 2812326a000000a7

dimmer 1: 100%, dimmer 2: 0%, dimmer 3: 0%

06:46:06 Préchauffage activé

Dimmer1 Off

dimmer 1: 0%, dimmer 2: 0%, dimmer 3: 0%

06:46:07 Fin préchauffage, dimmer arrêté

Dallas 0 : 47.5

Dallas 0 : 47.6

Dallas 0 : 47.5


Dallas 0 : 47.6


Dallas 0 : 47.6

Dallas 0 : 47.5


4____vue depuis Home assistant

Le lien MQTT fonctionen pour les 3





Par rapport au problème de boost du dimmer A8d3, j'ai remarqué, que le paramètre dimmer power n'avait pas le même comportement entre les deux dimer que j'activais le boost



Exemple ci-dessous, j'ai lancé un boost sur les deux dimer à 13h30 (j'ai volontairement limité le dimmer 1832 à 46% de puissance pour consommer uniquement mon surplus solaire)

14:11


VPN 4G+ 76

Historique



✓ dimmer-1832 Température master 54,2 °C

✓ T°c CE timi 54,2 °C



✓ dimmer-A8D3 Puissance de démarrage 0

✓ dimmer-A8D3 Puissance mini 0

✓ dimmer-A8D3 Puissance maxi 100

✓ dimmer-A8D3 dimmer power 0

✓ dimmer-A8D3 Température maxi 70

✓ dimmer-1832 Puissance de démarrage 0

✓ dimmer-1832 Puissance mini 0

✓ dimmer-1832 Puissance maxi 46

✓ dimmer-1832 dimmer power 46

✓ dimmer-1832 Température maxi 65

Moins ^