

Bonjour à tous et à toutes,

Mise en place cuve et isolation



La cuve sera posée sur une palette recouverte de stirodur et une feuille d'Alu.



Entre temps j'avais rempli la cuve et branché les circulateurs pour voir si ils pouvaient monter en charge, en fait 2 petits en séries, un qui aide au démarrage pensant 2-3 mn et puis qui s'arrête .

Du coup pour l'isolation c'était moins pratique, il y à 4 couches de laine de 5 cm (récup).



Le tout saucissonné avec ficelles et grillage de renforcement d'enduits muraux, puis la couche d'alü.



Remplissage sous la palette avec chutes de laine de verre

Le chapeau n'est pas fini, il me reste à faire et raccorder l'échangeur en 35ml de cuivre 20/22, en attendant ; j'ai mis de la laine en couches sans fermer avec de l'alü

Voilà

A bientôt

Miguel