

Ue = 400V~
Ie = 4-6,3A
Iq = 10.000A
AC3
6,3
Xpole
Z-MS-6,3/3
1L1 3L2 5L3 13NO
ABB
A1
0
A2
2T1 4T2 6T3 14NO