

Figure 1 : Pertes de charge mesurées sur un capteur solaire CLI 4000 U12 (eau)