



Le champ incliné à +/- 20° sur toiture annexe,
Au début en 2006, l'inclinaison ne dépassait pas 12°,
On peut voir sur les piliers que j'ai rajouté un boisseau en mai 2008 (sur les 3 piliers coté maison)